



MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	26-25/0549371/08				
(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám):	YE2916SN2A0M52749				
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	AAFQ908 HU				
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	8105 Pétfürdő, hrsz. - 1551/4. 2025.03.25.				
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	438613				
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	M3				
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:					
Hiba helye					
hátról		oldalról		Vizsgálat köre	A hiba megnevezése (megjegyzés)
					Érték
					Minősítés
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:			A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírásainak.		
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:			2026.03.25.		
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:			Wimmer Trans Kft U900005257 Vizsgabiztos aláírás, bélyegző		
(10.) Egyéb információk:					
-a jármű jellegkódja:			CA Egyszintes jármű		
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:			26-25/0549371		
-eredeti alvázszám:			-		
A jármű kilométer óra állásai: 417586 km 26-23/2325762 2023.12.19. 377003 km 27-22/0113673 2022.12.21.					

